


- peilbuis ondiep en middeldiep
- 114* referentiepeilbuis



| | | | |
|--|----|-----------------|-----------------|
| Monitoring voormalige stortplaats 't Homtje, Texel NH/320/0002 | | 210023-201.dwg1 | |
| 1. Overzicht peilbuizen | | | |
| | A3 | Datum: | 13 januari 2003 |
| | | Schaal: | 1:2500 |
| | | Getekend: | JRo |