

## Rapport periodieke inspectie atletiekaccommodatie

Deze rapportage is opgesteld door en eigendom van de Atletiekunie. Een wedstrijdinspectie betreft een periodieke keuring waarbij geen sprake is van nieuwbouw en/of renovatie. De conclusies uit deze inspectie zijn bindend voor de organisatie van wedstrijden. Op afgekeurde voorzieningen kunnen geen wedstrijden plaatsvinden. De conclusies uit dit rapport zijn vanaf de datum van deze rapportage drie jaar geldig.

Gegevens inspectie	
Opdrachtgever	Gemeente Texel
Contactpersoon	
Correspondentieadres	Emmalaan 15
Postcode + plaats	1791 AT Den Burg
E-mail	
Telefoonnummer	
Contactpersoon vereniging(en)	
Correspondentieadres	
Postcode + plaats	
E-mail	
Telefoonnummer	
Inspecteur Atletiekunie	
E-mail	
Telefoonnummer	
Rapportnummer	04150250913
Datum inspectie	25 september 2013
Datum rapportage	7 oktober 2013

De opdrachtgever stemt er  wel  niet mee in dat de gebruiker een kopie van het rapport ontvangt.

Algemene gegevens accommodatie	
Naam accommodatie	Accommodatie AV Texel
Adres accommodatie	Haffelderweg 46
Gemeente	1791 AS Den Burg Texel
Eigenaar accommodatie	Gemeente Texel
Atletiekvereniging(en)	AV Texel
Is de accommodatie geprivatiseerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Jaartal realisatie accommodatie	2003
Jaartal laatste renovatie	N.v.t.
Specificatie laatste renovatie	
Overige gegevens	

Specificaties atletiekbaan	
Lengte atletiekbaan	<input type="checkbox"/> 200m <input type="checkbox"/> 300m <input checked="" type="checkbox"/> 400m <input type="checkbox"/> anders
<i>Opmerking: proces verbaal lengtemeting is uitgevoerd bij oplevering van de accommodatie</i>	
Type toplaag	Fastrack
Fabrikant (productnaam)	Intercodam
Aangelegd door (aannemer)	Tatenhove
Specificatie binnenrand	<input checked="" type="checkbox"/> kerb <input type="checkbox"/> goot <input type="checkbox"/> anders
Uitvoering belijningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> voor 2005 <input type="checkbox"/> vanaf 2005
Belijning sprint dubbel uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Belijning horden dubbel uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee

## Samenvatting inspectie

Voorziening*	Geïnspecteerd	Wedstrijdgeschikt		Veilig	
Rondbaan (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Sprintlanen (2a hoofdgebruik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verspringen (4a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Hinkstapspringen (5a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Hoogspringen (6a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Discuswerpen (9a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Speerwerpen (10a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Kogelstoten (11a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Middenterrein (12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

\* Indien aanwezig

### Opmerkingen:

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
  - a. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt
  - b. veilig of onveilig
  - c. advies renovatie/vervanging
2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden.
4. Goedkeuring is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als 'niet wedstrijdgeschikt' en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.
6. Indien afkeuring leidt tot renovatie van betreffende voorziening, dient deze aan de NOC\*NSF normen voor nieuwbouw te voldoen. Toetsing aan deze normen wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans ISA-Sport en Intron)
7. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een herinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze opdracht binnen zes maanden na de inspectiedatum is verleend. Indien deze inspectie onder een bestaand dossiernummer wordt uitgevoerd, zijn hier geen kosten aan verbonden
8. Eventueel noodzakelijke additionele metingen, zijn voor rekening van de Atletiekunie.

## Inspectie rondbaan (1)

Aantal lanen rondbaan	4		
Gebruik rondbaan	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie binnenrand	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	

## Conclusie rondbaan

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
<i>Opmerking: indien de sprintlanen (2) worden afgekeurd, geldt tevens afkeuring voor de rondbaan (1)</i>		

## Toelichting/Advies

Er ligt veel zand en bladeren op de rondbaan en in de bocht bij het hoogspringen is de baan erg vuil. Er is over de volle breedte een oneffenheid aanwezig op  $\pm 10$  meter vanaf de start van de 100 meter. Maximale afwijking mag zijn 5 m/m onder een rij van 3 meter.

1. Rondbaan diepreinigen.
2. Oneffenheid op  $\pm 10$  meter vanaf de 100 meter start verwijderen. Zie foto 1.
3. Maaitegels waar nodig opnieuw waterpas en op hoogte leggen.
4. Dwars belijning opnieuw aanbrengen.



Foto 1

## Inspectie sprintlanen (2a hoofdgebruik)

Aantal sprintlanen	4		
Gebruik sprintlanen	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie binnenrand	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	

## Conclusie sprintlanen

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

*Opmerking: indien de sprintlanen (2) worden afgekeurd, geldt tevens afkeuring voor de rondbaan (1)*

## Toelichting/Advies

Vervuiling aanwezig vooral op de eerste 50 meter na de start van de 100 meter.

Oneffenheid aanwezig (zie ook rondbaan).

Baannummering bij finish niet juist. Zie foto 2.

1. Sprintlanen diepreinigen
2. Oneffenheid repareren.
3. Baannummering 90° draaien bij de eerst volgende herbelijning. Zie ook belijningsplan Atletiekunie op [www.atletiekunie.nl/wedstrijden/verenigingen/accommodatiezaken](http://www.atletiekunie.nl/wedstrijden/verenigingen/accommodatiezaken).



Foto 2

## Inspectie verspringen (4)

Aantal voorzieningen (aanloop + bak)	1 (a,b,c,etc.)
Situatie zandbak(ken)	<input type="checkbox"/> op beide koppen van de aanloop
	<input checked="" type="checkbox"/> op één kop van de aanloop
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanloop van één zijde
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanlopen van beide zijden
<i>Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn</i>	

## Verspringen 4a

Gebruik verspringen 4a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Stroefheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Conditie wedstrijd afzetbalk	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Uitwisselbaarheid afzetbalk	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Zandvulling landingsbak	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht

## Conclusie verspringen 4a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

## Toelichting/Advies

Afzetbalk ligt niet op gelijke hoogte met de kunststof aanloop.

Belijning aangebracht op 1,20 m. Dit moet zijn 1,22 m/m +/- 0,01 m.

Zandvulling landingsbak niet juist.

1. Zand uit landingsbak verwijderen en zand aanbrengen volgens de juiste samenstelling. Zie hiervoor Normblad "specificatie zandvulling zandbak" te vinden op [www.atletiekunie.nl/wedstrijden/verenigingen/accommodatiezaken](http://www.atletiekunie.nl/wedstrijden/verenigingen/accommodatiezaken).
2. Afzetbalk demonteren. Balk en insert schoon maken en daarna de afzetbalk opnieuw monteren/uitlijnen
3. Maaitegels langs aanloop opnieuw waterpas en op hoogte leggen. Zie foto 3.
4. Onkruid langs aanloop regelmatig verwijderen.
5. Bij de eerst volgende herbelijning de belijning aanbrengen op 1,22 m.



Foto 3

## Inspectie hinkstapspringen (5)

Aantal voorzieningen (aanloop + bak)	1 (a,b,c,etc.)
Situatie zandbak(ken)	<input type="checkbox"/> op beide koppen van de aanloop
	<input checked="" type="checkbox"/> op één kop van de aanloop
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanloop van één zijde
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanlopen van beide zijden
<i>Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn</i>	

## Hinkstapspringen 5a

Gebruik hinkstapspringen 5a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Stroefheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Aditionele meting hoogteligging vereist?		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Conditie wedstrijd/blinde balk 9mtr	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie wedstrijd/blinde balk 11mtr	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie wedstrijd/blinde balk 13mtr	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Uitwisselbaarheid balken	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Zandvulling landingsbak	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht

## Conclusie hinkstapspringen 5a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

## Toelichting/Advies

Zie 4a.

- 13 meter wedstrijd/blinde balk op hoogte leggen.

## Inspectie hoogspringen (6)

Aantal voorzieningen (aanloop + mat)	1 (a,b,c,etc.)
--------------------------------------	----------------

## Hoogspringen 6a

Gebruik hoogspringen 6a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Stroefheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag afzetvlak	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
0-meterlijn aanwezig	<input type="checkbox"/> ja		<input checked="" type="checkbox"/> nee
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja		<input checked="" type="checkbox"/> nee
Conditie valmat	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Afmeting valmat	5 x 3 x 0,70 m		
Conditie vlonder	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie matbescherming	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht

## Conclusie hoogspringen 6a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

## Toelichting/Advies

Segment is erg vervuild

Ter bescherming van de atleet wordt een extra strook kunststof van ± 0,2m achter de 0-meterlijn aanbevolen

Voor de veiligheid van voorziening is het afschotten van de vlonder onder de valmat verplicht.

1. Vlonder onder valmat afschotten
2. Segment diepreinigen
3. 0-meterlijn volgens wedstrijd reglement aanbrengen. Zie ook belijningsplan Atletiekunie.



## Inspectie discuswerpen (9)

Aantal voorzieningen	1 (a,b,c,etc.)
----------------------	----------------

## Discuswerpen 9a

Gebruik discuswerpen 9a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Stroefheid ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Hoogteligging ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie ring (incl. afwatering)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Centreerpen aanwezig/zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie kooi	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie net	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Methode fixatie opening 6mtr	<input type="checkbox"/> zandzakken	<input type="checkbox"/> grondpot	<input checked="" type="checkbox"/> niet aanwezig

## Conclusie discuswerpen 9a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

## Toelichting/Advies

In het net zitten enkele gaten.

Net is niet juist opgehangen. Zie foto 4

Veel onkruid en te hoog gras rond ring.

1. Fixatie op 6 mtr werpopening aanbrengen, zie foto 5. Voor voorbeeld zie foto 6.
2. Net repareren en op de juiste manier afspannen/ophangen.
3. Uitstap belijning ophalen. Zie ook belijningsplan Atletiekunie.
4. Betonklinkers rond ring ophalen
5. Onkruid en gras rond ring verwijderen.



Foto 5



Foto 6

## Inspectie Speerwerpen (10)

Aantal voorzieningen	1 (a,b,c,etc.)
----------------------	----------------

### Speerwerpen 10a

Gebruik speerwerpen 10a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Stroefheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie top laag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie top laag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie top laag afwerpvlak	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Juiste uitvoering 8m meetpunt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	
Aditionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja		<input checked="" type="checkbox"/> nee

### Conclusie speerwerpen 10a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

### Toelichting/Advies

Ter bescherming van de atleet wordt een extra strook kunststof van  $\pm 0,5$ m achter de afwerpboog aanbevolen.

Aanloop is erg vervuild, vooral onder de bomen.

De sector (middenterrein) ligt  $\pm 0,20$  meter hoger dan de aanloop. Aanloop en sector moeten op gelijke hoogte liggen.

1. Aanloop diepreinigingen.
2. Strook van  $\pm 0,5$  m achter afwerpboog aanbrengen. (Bijv. rubber tegels).
3. Juiste 8 m meetpunt aanbrengen.
4. Uitstap belijning naast werpboog ophalen.
5. Maaitegels waar nodig opnieuw waterpas en op hoogte leggen.

## Inspectie kogelstoten (11)

Aantal voorzieningen	1 (a,b,c,etc.)
----------------------	----------------

## Kogelstoten 11a

Gebruik kogelstoten 11a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Stroefheid ring	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid ring	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Hoogteligging ring	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie ring (incl. afwatering)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Centreerpen aanwezig/zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie stootbalk	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Materiaal sector	<input checked="" type="checkbox"/> halfverharding	<input type="checkbox"/> gras	<input type="checkbox"/> anders
Conditie sector	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht

## Conclusie kogelstoten 11a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

## Toelichting/Advies

In de sector is op sommige plaatsen de grove gravel omhoog gekomen.  
 Balk ligt los en niet gelijk met binnenzijde van de ring. Zie ook foto 7.  
 Tegen de balk loopt de ring schuin weg. De grove kiezel komt daar naar boven.

1. Balk opnieuw vastzetten en gelijk leggen met binnenzijde ring.
2. Ring ter hoogte van de balk opnieuw uitvlakken met 2 componenten vulling.
3. Uitstap belijning ophalen.
4. Grove gravel uit sector verwijderen en daarna de sector opnieuw uitvlakken.



### Inspectie middenterrein (12)

Gebruik middenterrein 12	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
Conditie middenterrein	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Hoogteligging	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	

### Conclusie middenterrein 12

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

### Toelichting/Advies

--



Atletiekunie

Situatieschets

