

Rapport periodieke inspectie atletiekaccommodatie

Deze rapportage is opgesteld door en eigendom van de Atletiekunie. Een wedstrijdinspectie betreft een periodieke keuring waarbij geen sprake is van nieuwbouw en/of renovatie. De conclusies uit deze inspectie zijn bindend voor de organisatie van wedstrijden. Op afgekeurde voorzieningen kunnen geen wedstrijden plaatsvinden.

Gegevens inspectie	
Opdrachtgever	Gemeente Texel
Contactpersoon	
Correspondentieadres	Emmalaan 15
Postcode + plaats	1791 AT Den Burg
E-mail	
Telefoonnummer	
Contactpersoon vereniging(en)	
Correspondentieadres	
Postcode + plaats	
E-mail	
Telefoonnummer	
Inspecteur Atletiekunie	
E-mail	
Telefoonnummer	
Rapportnummer	04150121015
Datum inspectie(s)	7 oktober 2015
Datum rapportage(s)	12 oktober 2015
Periode rapportage (loopt af op)	oktober 2018

De opdrachtgever stemt er wel niet mee in dat de gebruiker een kopie van het rapport ontvangt.

Algemene gegevens accommodatie	
Naam accommodatie	Accommodatie AV Texel
Adres accommodatie	Haffelderweg 46
Gemeente	1791 AS Den Burg Texel
Eigenaar accommodatie	Gemeente Texel
Atletiekvereniging(en)	AV Texel
Is de accommodatie geprivatiseerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Jaartal realisatie accommodatie	2003
Jaartal laatste renovatie	N.v.t.
Specificatie laatste renovatie	
Overige gegevens	

Specificaties atletiekbaan	
Lengte atletiekbaan	<input type="checkbox"/> 200m <input type="checkbox"/> 300m <input checked="" type="checkbox"/> 400m <input type="checkbox"/> anders
<i>Opmerking: proces verbaal lengtemeting is uitgevoerd bij oplevering van de accommodatie</i>	
Type toplaag	Fastrack
Fabrikant (productnaam)	Intercodam
Aangelegd door (aannemer)	Tatenhove
Specificatie binnenrand	<input checked="" type="checkbox"/> kerb <input type="checkbox"/> goot <input type="checkbox"/> anders
Uitvoering belijningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> voor 2005 <input type="checkbox"/> vanaf 2005
Belijning sprint dubbel uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee
Belijning horden dubbel uitgevoerd?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee

Samenvatting inspectie					
Voorziening*	Geïnspecteerd	Wedstrijdgeschikt		Veilig	
Rondbaan (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Sprintlanen (2a hoofdgebruik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Verspringen (4a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hinkstapspringen (5a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hoogspringen (6a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Discuswerpen (9a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Speerwerpen (10a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Kogelstoten (11a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Middenterrein (12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

* Indien aanwezig

Opmerkingen:

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
 - a. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt
 - b. veilig of onveilig
 - c. advies renovatie/vervanging
2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1)
4. Goedkeuring is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als 'niet wedstrijdgeschikt' en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.
6. Indien afkeuring leidt tot renovatie van betreffende voorziening, dient deze aan de NOC*NSF normen voor nieuwbouw te voldoen. Toetsing aan deze normen wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans ISA-Sport en Intron)
7. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een herinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze opdracht binnen negen maanden na de inspectiedatum is verleend. Indien deze inspectie onder een bestaand dossiernummer wordt uitgevoerd, zijn hier geen kosten aan verbonden

Inspectie rondbaan (1)

Aantal banen rondbaan	4		
Gebruik rondbaan	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Vlakheid	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie binnenrand	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	

Conclusie rondbaan

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Opmerking: indien de sprintbanen (2) worden afgekeurd, geldt tevens afkeuring voor de rondbaan (1)

Toelichting/Advies

Op de rondbaan is veel algenvorming aanwezig waardoor deze erg glad is en met name in de bocht achter de discusring. De inspectie is uitgevoerd bij regenachtige weersomstandigheden waardoor dit extra zichtbaar was.

De baan wordt binnenkort gereinigd waarna opnieuw wordt bekeken wat daar de invloed van is op de stroefheid en gladheid van de baan.

Belijning begint vaag te worden. Over een niet al te lange periode een her belijning uitvoeren, eventueel in combinatie met een her coating/renovatie.

Baan 1 is niet meer geheel vlak. Door het vele lopen in baan 1 is deze hol gaan staan en blijft er water opstaan. Bij de eerst volgende renovatie verdient dit aandacht.

Bij de her belijning de gele estafette haken, 4x100m, aanbrengen over de gehele breedte van de baan. Zie foto 1a en belijningsplan Atletiekunie.




Foto 1a

Inspectie sprintbanen (2a hoofdgebruik)

Aantal sprintbanen	4		
Gebruik sprintbanen	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Vlakheid	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie binnenrand	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	

Conclusie sprintbanen

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Opmerking: indien de sprintbanen (2) worden afgekeurd, geldt tevens afkeuring voor de rondbaan (1)

Toelichting/Advies

Belijning begint vaag te worden. Over een niet al te lange periode een her belijning uitvoeren. Baannummering 90⁰ draaien bij de eerst volgende her belijning. Zie foto 2a en belijningsplan Atletiekunie.

Aan de binnenzijde van de sprintbaan liggen een groot aantal tegels niet meer vlak en waterpas. Aan de overzijde, bij de start van de 200 m is een extra finishlijn aanwezig, ET blokjes zijn vaag. Zie foto 2b. Er is geen tweede startlijn aanwezig. Zie ook rondbaan 1.



Foto 2a




Foto 2b

Inspectie verspringen (4)

Aantal voorzieningen (aanloop + bak)	1 (a,b,c,etc.)
Situatie zandbak(ken)	<input type="checkbox"/> op beide koppen van de aanloop
	<input checked="" type="checkbox"/> op één kop van de aanloop
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanloop van één zijde
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanlopen van beide zijden
<i>Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn</i>	

Verspringen 4a

Gebruik verspringen 4a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Stroefheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Conditie wedstrijd afzetbalk	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Uitwisselbaarheid afzetbalk	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Zandvulling landingsbak	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht

Conclusie verspringen 4a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Toelichting/Advies

Zand in landingsbak aanvullen tot niveau bovenzijde opsluitbanden.
 Maaitegels langs de aanloop opnieuw uitvlakken en waterpas leggen.
 Afzetbalk ligt iets hol. Deze horizontaal leggen over de gehele breedte van 1,22m.
 Regelmatig grondraam en afzetbalk reinigen.

Inspectie hinkstapspringen (5)

Aantal voorzieningen (aanloop + bak)	1 (a,b,c,etc.)
Situatie zandbak(ken)	<input checked="" type="checkbox"/> op beide koppen van de aanloop
	<input type="checkbox"/> op één kop van de aanloop
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanloop van één zijde
	<input type="checkbox"/> in het midden, aanlopen van beide zijden
<i>Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn</i>	

Hinkstapspringen 5a

Gebruik hinkstapspringen 5a	<input type="checkbox"/> wedstrijd	<input type="checkbox"/> training	<input checked="" type="checkbox"/> gecombineerd
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Aspect	Status		
	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Stroefheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Conditie wedstrijd/blinde balk 9mtr	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie wedstrijd/blinde balk 11mtr	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie wedstrijd/blinde balk 13mtr	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Uitwisselbaarheid balken	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Zandvulling landingsbak	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht

Conclusie hinkstapspringen 5a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Toelichting/Advies

Zie 4a

Inspectie hoogspringen (6)

Aantal voorzieningen (aanloop + mat) | 1 (a,b,c,etc.)

Hoogspringen 6a

Gebruik hoogspringen 6a | wedstrijd | training | gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag afzetvlak	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
0-meterlijn aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee		
Conditie valmat	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Afmeting valmat	3 x 5 x 0,70m		
Conditie vlonder	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie matbescherming	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie afschot vlonder	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht

Conclusie hoogspringen 6a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Toelichting/Advies

Veel algenvorming aanwezig op het segment waardoor het segment erg glad is.
Dit kan gevaar opleveren tijdens het hoogspringen, vooral op het afzetvlak.

Inspectie discuswerpen (9)

Aantal voorzieningen

1 (a,b,c,etc.)

Discuswerpen 9a

Gebruik discuswerpen 9a

wedstrijd

training

gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Hoogteligging ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie ring (incl. afwatering)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Centreerpen aanwezig/zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Conditie belijning	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie kooi	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie net	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Methode fixatie opening 6mtr	<input type="checkbox"/> zandzakken	<input checked="" type="checkbox"/> grondpot	<input type="checkbox"/> niet aanwezig

Conclusie discuswerpen 9a

Voorziening wedstrijdgeschikt

ja

nee

Voorziening veilig

ja

nee

Advies renovatie

ja

nee

Toelichting/Advies

Voorziening is prima gerenoveerd. Zie foto 9.

De werpopening is 5,40m (net), dit moet 6 meter zijn.

Afwatering gaten regelmatig doorspoelen.



Foto 9

Inspectie Speerwerpen (10)

Aantal voorzieningen

1 (a,b,c,etc.)

Speerwerpen 10a

Gebruik speerwerpen 10a

wedstrijd

training

gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid aanloop	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Vlakheid aanloop	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (beschadigingen)	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag (vervuiling)	<input type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input checked="" type="checkbox"/> slecht
Conditie toplaag afwerpvlak	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie belijning	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Juiste uitvoering 8m meetpunt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee	

Conclusie speerwerpen 10a

Voorziening wedstrijdgeschikt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Voorziening veilig	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Advies renovatie	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

Toelichting/Advies

Aanloop is erg glad door de aanwezigheid van algen.

Bij de eerst volgende her belijning de blokjes van 5 x 5 cm, op 4 meter van de afwerpboog, aanbrengen (zie belijningsplan Atletiekunie).

Aan het einde van de aanloop (zijde afwerpboog) liggen aan beide zijden enkele maaitegels niet vlak. Deze opnieuw op hoogte en waterpas leggen. Zie foto 10.



Foto 10

Inspectie kogelstoten (11)

Aantal voorzieningen

1 (a,b,c,etc.)

Kogelstoten 11a

Gebruik kogelstoten 11a

wedstrijd

training

gecombineerd

Aspect	Status		
Stroefheid ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Vlakheid ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Hoogteligging ring	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie ring (incl. afwatering)	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Centreerpen aanwezig/zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Conditie belijning	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Conditie stootbalk	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Materiaal sector	<input checked="" type="checkbox"/> halfverharding	<input type="checkbox"/> gras	<input type="checkbox"/> anders
Conditie sector	<input type="checkbox"/> goed	<input checked="" type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht

Conclusie kogelstoten 11a

Voorziening wedstrijdgeschikt

ja

nee

Voorziening veilig

ja

nee

Advies renovatie

ja

nee

Toelichting/Advies

Regelmatig afwatering gaten doorspoelen.

Onkruid uit sector verwijderen. Bovenlaag van de barotop (gravel) regelmatig los halen en daarna opnieuw uitvlakken.

Inspectie middenterrein (12)

Gebruik middenterrein 12

wedstrijd

training

gecombineerd

Aspect	Status		
Conditie middenterrein	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Hoogteligging	<input checked="" type="checkbox"/> goed	<input type="checkbox"/> voldoende	<input type="checkbox"/> slecht
Additionele meting hoogteligging vereist?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nee

Conclusie middenterrein 12

Voorziening wedstrijdgeschikt

ja

nee

Voorziening veilig

ja

nee


Advies renovatie

ja

nee

Toelichting/Advies

Situatieschets



A.V. Texel / Den Burg / 2013

Bijlage 1: Toelichting aspect 'veiligheid' atletiekaccommodaties

Per 1 januari 2012 biedt de Atletiekunie vanuit eigen beheer periodieke keuringen van atletiekaccommodaties aan. Waar door keuringsinstanties accommodaties op (nieuwbouw) normen worden getoetst, voegde de Atletiekunie daar het aspect 'veiligheid' aan toe. Veiligheid is in tegenstelling tot normen een rekbaar en in veel gevallen niet meetbaar begrip. Onder een veilige voorziening op een atletiekaccommodatie wordt verstaan dat deze geen (zichtbare) mankementen vertoont die bij een normaal gebruik tot een risico kunnen leiden.

De Atletiekunie heeft een zestal deskundige accommodatieadviseurs beschikbaar die afhankelijk van de lokale situatie alle aanwezige voorzieningen beoordelen op veiligheid en wedstrijdgeschiktheid. Het verschil in beide zit vooral in cosmetische aspecten. Een slecht zichtbare belijning wordt bijvoorbeeld niet als onveilig aangemerkt, een losliggende blinde balk wel. Uit de praktijk blijkt dat veel afkeuringen met relatief eenvoudige ingrepen zijn te herstellen. Maar wat betekent het nu precies indien een voorziening als 'onveilig' wordt aangemerkt?

In de Atletiekunie rapportage die naar aanleiding van de periodieke inspectie wordt opgesteld, wordt te allen tijde een toelichting en advies gegeven indien een voorziening is afgekeurd op veiligheid. Ieder gebruik, zowel in wedstrijd als training, wordt afgeraden. Daarbij maakt het niet uit of de vereniging zelf eigenaar is van de accommodatie, of deze accommodatie huurt van de gemeente.

In de praktijk is de kans op een ernstig ongeval misschien niet groot. Maar als door de Atletiekunie een rapport is verstrekt omtrent een op veiligheid afgekeurde voorziening, en de vereniging maakt desondanks gebruik van de voorziening, dan is de positie van die vereniging bij een eventuele aansprakelijkstelling niet sterk. Dit geldt in dezelfde mate voor de trainer die in opdracht van de vereniging een training verzorgt op een op veiligheid afgekeurde voorziening. Bij een aansprakelijkstelling (van een vereniging of een trainer) zal uiteindelijk de kantonrechter een uitspraak doen. Daarbij wordt een rapportage, waarin de afkeuring op veiligheid van een voorziening is vermeld, uiteraard meegewogen in het oordeel van de rechter. De Atletiekunie adviseert verenigingen en trainers dan ook om op veiligheid afgekeurde voorzieningen niet meer te gebruiken.

De accommodatieadviseurs van de Atletiekunie zijn beschikbaar om de vereniging (kosteloos) te adviseren hoe met een afgekeurde voorziening om te gaan, en, in geval van huur, daarover het gesprek met de gemeente te voeren. Vanzelfsprekend dient daarbij ook de hoogte van de huur ter sprake te komen. Als een deel of de gehele accommodatie wordt afgekeurd op veiligheid zal ook het huurtarief navenant moeten worden aangepast.